

# PG101 使用说明书

版本号V2.0 05/2023 CN

(陶瓷芯体系列)  
通用型压力变送器

## 简介

PG101系列专为工业领域的气体/液体压力测量打造，可根据型号的不同进行表压测量。产品采用陶瓷压力芯体，具有精度高、稳定性好、抗腐蚀、抗磨损等特点；产品采用特制不锈钢外壳，具有隔离防腐、体积小巧、易于安装等优点。产品支持“输出信号、量程范围、压力接口、电气连接”等多元化参数定制，方便匹配不同工况现场，与单元仪表或DCS系统、PLC等进行组合构成自控系统，是工业自动化领域理想的压力测量仪表。

## 安全事项

该产品按照高标准工艺组装，出厂前经过检测，保证状况良好后出厂，可安全使用。


您在安装前需确认设备是否适合使用的工况条件。如果存在任何疑问，请联系我们的技术部门以确保产品的正确应用。

### 警告！

使用者须确保被测介质与变送器接触材质兼容，不当使用会导致危险的发生。


## 工作原理

陶瓷压力变送器是以陶瓷( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )材料为基体，通过厚膜电路技术直接将测量电桥印刷在陶瓷膜片上，被测介质（气体或液体）施压使桥壁电阻值发生变化(压阻效应)，产生一个差动电压信号，此信号经信号处理电路，将量程相对应的信号转化成标准模拟信号(如下图所示)或数字信号。




## 外形尺寸


### 赫斯曼接线式




### 赫斯曼带数显表式





### M12X1 四芯航插式



### 锁线出线式



## 螺纹规格



\*仅限40MPa及以下量程

接口螺纹M可选用M20X1.5或G1/2


\*存在大压力冲击、脉冲压建议加装阻尼塞（脉冲缓冲器）

## 技术参数

测量介质	液体或气体（与接触材质兼容）	电气连接	赫斯曼接口 M 12 * 1 航插接头 M 12 * 1 线
压力量程	200kPa~40Mpa	响应频率	模拟信号输出默认 150Hz 数字信号输出默认 30Hz
压力类型	表压	稳定性	±0.3%/年
输出信号	4~20 mA 0~10 VDC 0~5 VDC RS 485 定制	温度漂移	±0.03%FS/°C
供电电压	12~30 VDC 常规 定制	防护等级	IP 65 (无显示) IP 54 (有显示) IP 67 (航插锁线)
精度等级	±0.5%FS (数码管 LED 型、液晶 LCD 型数显表显示精度为 0.5 级)	绝缘电阻	≥100MΩ 500VDC
工作条件	介质温度 -40~85 °C; 环境温度 -40~85 °C 环境湿度 0%~95%RH(无冷凝无结露)	绝缘强度	500VAC
温度补偿	-10~70 °C	负载特性	电流型负载 ≤ { (Us - 7.5) ÷ 0.02 } Ω (Us=供电电压) 电压型负载 ≥ 10 kΩ
抗震性能	10 g (20...2000 Hz) 符合 IEC60068-2-6 标准		
EMC 电磁兼容性	静电放电.....GB/T 17626.2-2018.....[合格] 电快速瞬变脉冲群抗扰度.....GB/T 17626.4-2018.....[合格] 雷击浪涌抗扰度.....GB/T 17626.5-2019.....[合格] 直流失压跌落抗扰度.....GB/T 17626.29-2006.....[合格] 工频磁场抗扰度.....GB/T 17626.8-2006.....[合格]		
整体材质	膜 片: 陶瓷( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) (接触被测介质) 外 壳: 304 不锈钢 显示外壳: ABS 工程塑料 (LED、LCD 显示)	过 程 连 接:	304 不锈钢 (接触被测介质) 密 封 件: 详见选型表 赫斯曼接头: ABS 工程塑料

## 电气连接


### 电流输出接线图(两线制)



1: 电源正(V+)  
2: 电源负(V-)




1: 电源正(V+)  
2: 电源负(V-)



红: 电源正(V+)  
黑: 电源负(V-)


### 电压输出接线图(三线制)



1: 电源正(V+)  
2: 电源负(V-)  
3: 电压输出(Vout)




1: 电源正(V+)  
2: 电源负(V-)  
3: 电压输出(Vout)



红: 电源正(V+)  
黑: 电源负(V-)  
黄: 电压输出(Vout)


### RS485输出接线图(四线制)



1: 电源正(V+)  
2: 电源负(V-)  
3: RS485A(A)  
④ RS485B(B)



1: 电源正(V+)  
2: 电源负(V-)  
3: RS485A(A)  
4: RS485B(B)



红: 电源正(V+)  
黑: 电源负(V-)  
蓝: RS485A(A)  
绿: RS485B(B)

\*定制接线方式见产品铭牌

## 安装与使用

### ▶ 安装调试

压力变送器应由专业工程师或技术人员负责进行安装，调试、维护。安装前应仔细阅读产品说明书，理解并遵守其中的各项规定。

### ▶ 环境位置

压力变送器应尽量安装在介质流速稳定、温度波动小的地方，同时要注意避免震动和冲击。

### ▶ 供电安全

压力变送器由外部电源供电，供电电路应符合相关标准规定的能量限制，并注意电路中可能存在的高压。

### ▶ 最大压力值

压力变送器最大静压过载默认为满量程1.5倍，过程最大压力值应不超过压力变送器的满量程。

### ▶ 特殊场合

在危险场合使用压力变送器，安装、使用和维护应同时遵守使用说明书和国家标准的有关规定。

### 其他安全事项

- 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。
- 变送器进压口内有陶瓷膜片，切勿人为用异物触碰、挤压。
- 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。
- 压力变送器的背端不能接触导电性、腐蚀性液体或气体。
- 传感器后端引线不可进水。
- 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。



警告！本产品禁止使用在防爆场合！  
小心！仅允许在常压状态下拆卸仪表！

- ①违反产品的规定用途、不遵守说明书规定、未经授权进行改装所引起的任何损害，制造商概不负责。  
②保修条款不适用于上述任意情况。  
③由于该变送器可能构成安全链的一部分，所以我们建议您，一旦检测到任何缺陷，应立即更换产品。


## 接线

用户须确保所用线缆的外径在卡套允许的范围之内，另外还要确保线缆稳固无间隙的安装在卡套中。压紧螺栓锁紧直径赫斯曼插头，一定要正确恰当的安装插座以确保防护等级。

### 赫斯曼插头拆装步骤

把插头外壳内部的接线座拔出即可接线，电气连接方法可见下图：

1. 使用十字螺丝刀逆时针旋转，旋出十字盘头M3螺钉
2. 向上拔出图中标注的塑料插件




4. 拔出后从出线孔部分穿入屏蔽线缆，在接线座背面接线端子处按接线图接线，接线后还原，锁紧压紧栓

接线完毕后，接线座装回方向可变动出线方向。

### 航空插头拆装步骤

- 1) 旋转螺母，紧压螺栓
- 2) 分离各部件
- 3) 在接线端子处按接线图接线，接线完成后还原，锁紧压紧螺栓



## 运输/储存

- ▶ 请勿室外存储
- ▶ 请勿暴露于腐蚀性媒介
- ▶ 避免机械冲击与振动
- ▶ 干燥无尘
- ▶ 避免太阳辐射
- ▶ 存储温度-40~85°C
- ▶ 相对湿度最大值95%

北京鸿基点科技发展有限公司

24小时服务热线:4400-637-6868

总部地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院3号楼7层

网址：[www.macrosense.cn](http://www.macrosense.cn)